



تقرير تاريخ السيارة™

فورد برونكو 2021

سبورت

رقم السيارة:

3FMCR9A6XMRA85618

عربة 4 أبواب/مرافق رياضية

1.5L I3 F DOHC 12V

بنزين

4X4 الدفع بالعجلات الأمامية مع 4

ملصق النافذة الأصلي



العنوان الذي يحمل علامة تجارية: إنقاذ



استدعاء واحد مفتوح على الأقل



سيارة كارفاكس 1-المالك



مركبة شخصية



سجلات مفصلة متاحة 15



آخر قراءة لعدد المسافات تم الإبلاغ عنها 4,197

يعتمد تقرير تاريخ سيارة كارفاكس هذا فقط على المعلومات المقدمة إلى كارفاكس والمتاحة اعتباراً من 10/1/25 في الساعة 9:21:02. ربما لم يتم الإبلاغ عن معلومات أخرى حول هذه السيارة، بما في ذلك المشاكل، إلى كارفاكس. استخدم هذا التقرير كأداة (CDT) صباحاً مهمة واحدة، إلى جانب فحص السيارة واختبار القيادة، لاتخاذ قرار أفضل بشأن سيارتك المستعملة التالية.



تاريخ الحوادث / الأضرار

لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى كارفاكس


حدث 1

تاريخ 08/31/2021

تم الإبلاغ عن حادث مع سيارة أخرى

تم سحب السيارة-

تم نشر الوسادة الهوائية-



الحدث 2

تاريخ 08/31/2021

مركبة الخسارة الإجمالية

أعلنت شركة تأمين عن خسارة كاملة للسيارة -
تم الإبلاغ عن تلف الاصطدام -

المالك 1	تاريخ إضافي CARFAX لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى كارفاكس
إجمالي الخسارة المبلغ عنها	الخسارة الإجمالية 08/31/2021 إجمالي الخسائر المبلغ عنها:
No Issues Reported	الضرر الهيكلي توصي كارفاكس بفحص هذه السيارة من قبل أخصائي إصلاح الاصطدام
نشر الوسادة الهوائية	نشر الوسادة الهوائية 08/31/2021 تم الإبلاغ عن نشر الوسادة الهوائية:
No Issues Indicated	فحص عداد المسافات لا يوجد مؤشر على تراجع عداد المسافات
ضرر جسيم	حادث / ضرر تم الإبلاغ عن الحادث: 08/31/2021 DMV. تم الإبلاغ عن مشاكل عنوان
تم الإبلاغ عن الاستدعاء	استدعاء الشركة المصنعة يتطلب استدعاء مصنع واحد على الأقل خدمة. حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن ميركوري المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الاستدعاء
تم إلغاء الضمان	الضمان الأساسي من المحتمل أن يتم إلغاء ضمان الشركة المصنعة الأصلي من قبل الشركة المصنعة

المالك 1	تاريخ العنوان CARFAX
تنبيه تم العثور على مشكلة	العلامات التجارية التالفة إنقاذ خردة إعادة بنائها حريق فيضان حائل ليمون
لا توجد مشكلة	مراكات عداد المسافات ليست المسافة المقطوعة الفعلية تتجاوز الحدود الميكانيكية
هذه السيارة غير مؤهلة لضمان (DMV) تنبيه! - تم الإبلاغ عن مشاكل خطيرة من قبل إدارة السيارات الحكومية. إعادة شراء كارفاكس.	

المالك 1



تاريخ الملكية

يقدر عدد المالكين

سنة الشراء	2021
نوع المالك	شخصي
المدة المقدرة للملكية	أشهر 4
مملوك في الولايات/المقاطعات التالية	إنديانا
الأميال المقدرة التي يتم قيادتها سنويا	---
آخر قراءة لعداد المسافات تم الإبلاغ عنها	4,197




تاريخ مفصل



المالك 1

تم الشراء: 2021

مركبة شخصية

تاريخ	مصدر Mileage	تعليقات
19/05/2021	شركة فورد للسيارات	السيارة المصنعة وشحنها إلى الوكيل الأصلي ملصق النافذة الأصلي 
06/09/2021	إنديانا قسم السيارات	تم الإبلاغ عن شراء السيارة بعنوان أو مسجل كمركبة شخصية-
30/06/2021	قسم السيارات هايلاند، إنديانا #21811125000873	العنوان الصادر أو المحدث تم الإبلاغ عن المالك الأول- تم الإبلاغ عن قرض أو امتياز-
08/31/2021	تقرير الضرر	تم الإبلاغ عن حادث مع سيارة أخرى تلف في الجبهة اليمنى- تلف في الجانب الأيمن- تلف في الجبهة- تم سحب السيارة-

تم نشر الوسادة الهوائية -
نصائح وسادة هوائية كارفاكس



كارفاكس لديه أكثر
الحوادث والأضرار
معلومات

تاريخ
08/31/202
1

تقرير الضرر

مركبة الخسارة الإجمالية
أعلنت شركة تأمين عن خسارة كاملة للسيارة -
تم الإبلاغ عن تلف الاصطدام -

There are many reasons an insurance company will declare a vehicle a total loss. Have this vehicle inspected by a qualified technician before you buy. Learn More



17/10/202 4,197
1

إنديانا
قسم السيارات.

تم الإبلاغ عن شراء السيارة

23/11/202
1

إنديانا
قسم السيارات.

العنوان أو التسجيل الصادر لشركة
التأمين

23/11/202
1

إنديانا
قسم السيارات.
سان أنطونيو، تكساس
العنوان
21788229000117#

عنوان الإنقاذ/الشهادة الصادرة

01/03/202

مصدر المركبات

السيارة المصدرة من

2		نيوارك، نيوجيرسي واستيرادها إلى - الإمارات العربية المتحدة -
تاريخ 01/04/202 2	شركة فورد للسيارات	تم إصدار استدعاء سلامة الشركة المصنعة - NHTSA #21V922 - استبدال وسادة الفرامل C31 استدعاء #21- الأمامية الحالة: العلاج متاح - حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات ⊕ Learn more about this recall
30/03/202 2	شركة فورد للسيارات	تم إصدار استدعاء سلامة الشركة المصنعة - NHTSA #22V191 - فحص فاصل زيت S21 استدعاء #22- المحرك الأيمن الحالة: العلاج متاح - حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات ⊕ Learn more about this recall
12/12/202 3	شركة فورد للسيارات	تم إصدار رضا العملاء عن الشركة المصنعة - إعادة برمجة وحدة البوابة N15 برنامج #22- IM للتفتيش والصيانة اختبار حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات
13/05/202 4	شركة فورد للسيارات	تم إصدار استدعاء سلامة الشركة المصنعة - NHTSA #24V267 - وحدة التحكم في الجسم S24 تذكر #24- وتحديثات معايير وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة الحالة: العلاج متاح - حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات ⊕ Learn more about this recall
21/01/202	شركة فورد للسيارات	تم إصدار استدعاء سلامة الشركة

5		المصنعة - NHTSA #25V019 - فحص بطارية 12 فولت S02 استدعاء #25 - الحالة: العلاج متاح حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات ⊕ Learn more about this recall
16/07/2022 5	شركة فورد للسيارات	تم إصدار استدعاء سلامة الشركة المصنعة - NHTSA #25V467 - وحدة التحكم في S76 استدعاء #25 - PCM مجموعة نقل الحركة تحديث برنامج - الحالة: العلاج غير متوفر بعد حدد موقع وكيل فورد أو لينكولن المعتمد أو اتصل بالرقم 7332-436-866 للحصول على مزيد من المعلومات ⊕ Learn more about this recall