Condition Report - تقرير فحص

3KPF24ADXME264174 | Kia | Forte | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٢٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	8731
تاريخ الكشف	Check Date	8/13/2022
وقت الكشف	Check Time	8:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	8/13/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	9:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Kia
الموديل	Model	Forte
رقم الشاصي	Chassis No	3KPF24ADXME264174
سنة الصنع	YEAR	2021
ميل	Mile	21487
اللون	COLOR	Blue
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

حالة الاطارات | Tire condition

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	

فحص الشاصي | chassis check

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	صدأ	Rusty	
جسر خلفي	back bridge	متضرر	damaged	مغير بقطعه اصلي
البدنة الخلفية	badna background	متضرر	damaged	
				
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

فحص الجزء السفلى | LOWER PART CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	
				
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad	
				
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

فحص الميكانيك | MECHANISM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

الاعطال الالكترونية OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائى	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	

فحص البطارية | BATTERY CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	60%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	

فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable

الكشف على الهيكل والطلاء | BODY AND PAINT CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	






سقف	Roof	أصلى	Original	خدوش
غطاء المحرك	hood	متضرر	damaged	رصعات وخدوش
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلى	Original	رصعات وخدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلى	Original	رصعات وخدوش
التكمة اليسار العليا	left	مصبوغ	painted	
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلى	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	مصبوغ	painted	
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
حقيبة السيارة	Trunk	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	صبغ ومعجون
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات وخدوش
التكمة العليا اليمين	right	مصبوغ	painted	
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات وخدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	أصلى	Original	رصعات وخدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

فحص الزجاج | Glass inspection

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	

زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

المصابيح الامامية و الخلفية | Headlights and taillights

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	متضرر	Damaged	
				
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

ملاحظات اضافية | Additional Notes

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلنص للاطارات