Inspection Report - تقرير فحص

1C4RDHAG9JC328961 | Dodge | Durango | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٢٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم

رقم الكشف	Ref. No.	4320
تاريخ الكشف	Check Date	7/10/2021
وقت الكشف	Check Time	4:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	7/10/2021
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Dodge
الموديل	Model	Durango
رقم الشاصي	Chassis No	1C4RDHAG9JC328961
سنة الصنع	YEAR	2018
كم	KM	31441
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Van
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

حالة الاطارات | Tire condition

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	

فحص الدبلات | SUSPENSION SYSTEM CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	9%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	2%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامى يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	68%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامى يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	77%
الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	78%

الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	76%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامى	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبى الأمامى (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	4.8-
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبى الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.8-

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	66%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	22%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	2305

فحص الشاصي | chassis check

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	

فحص الجزء السفلى | LOWER PART CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
بور ستيرن	power steering	جيد	good	
مشط ستيرن	steering rack	جيد	good	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	جيد	Good	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنصة	Exhaust inspection	جيد	good	

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	جيد	Good	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	سيئ	Bad	

رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	جيد	Good	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	جيد	good	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	سيئ	bad	
				
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الأنقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

DYNO | DYANO METER CHECK فحص محرك الديناموميتر



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
القوة المولدة على الأطارات	Wheel Power	(%) القوة المولدة على الأطارات	(%) The power generated on the tires.	172hp
الضياع فى قوة المحرك	Engine Power Lost	(%) الضياع فى قوة المحرك	(%) Loss of engine power	40%
قوة عزم المحرك	Engine Torque	(HP) قوة عزم المحرك	Engine torque (hp)	300hp

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
% قياس رطوبة زيت المكابح	Break Oil Humidity %	(%) قياس رطوبة زيت المكابح	(%) Measuring brake oil moisture	3%
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في النارية والبلكات
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	
حالة الكير	Transmisson condition	جيد	good	

الاعطال الالكترونية OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
				
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	يوجد قيد للعطل	Fault Found	
				
مقود كهربائى	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	يوجد قيد للعطل	Fault Found	
				
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
				
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	

فحص البطارية | BATTERY CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	100%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	

فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

الكشف على الهيكل والطلاء | BODY AND PAINT CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
سقف	Roof	أصلى	Original	
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلى	Original	
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلى	Original	
التكمة اليسار العليا	left	أصلى	Original	
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلى	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلى	Original	
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلى	Original	
حقيبة السيارة	Trunk	أصلى	Original	
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلى	Original	
باب خلفى يمين	Right Rear Door	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	
التكمة العليا اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
التكمة الوسطية اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
الدواسة السفلى اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب امامى يمين	Right Front Door	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	
جناح امامى يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	

فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	