



Condition Report - تقرير فحص

1C6RR6TT6LS135764 | Dodge | Ram | 39432 mi | 8 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول - بغداد - الرصافة - الكرادة - المسبح - شارع كراج ٢٠٠٠

الفرع الثاني - بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	7916
تاريخ الكشف	Check Date	6/27/2022
وقت الكشف	Check Time	3:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	6/27/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	4:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Dodge
الموديل	Model	Ram
رقم الشاسي	Chassis No	1C6RR6TT6LS135764
سنة الصنع	YEAR	2020
كم	KM	39432
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Van
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	8
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيئ	bad	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيئ	bad	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيئ	bad	

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	11%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	3%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	72%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	83%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	75%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	72%

فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	69%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	20%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	2592

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير بقطعة اصلية
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير بقطعة اصلية
رأس الشاصي الامامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	مغير بقطعة اصلية
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	



تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	متضرر	damaged	
----------------------	------------------------	-------	---------	--



الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged	يوجد قص في الشاصي و مغير بقطعة اصلية ما يقارب 52 سم
-----------------------	---------------------	-------	---------	---



الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
-----------------------	--------------------	------	------	--

لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	متضرر	damaged	يوجد قص في لغد اليمين و مغير بقطعة اصلية
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب في مشط الاستيران
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	مفتوح
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق و صوت في المحرك و صوت في رولات
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | الاعطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائى	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	


BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	66%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايمنو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايمنو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
				
سقف	Roof	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
جناح امامى يسار	Left Front fender	متضرر	damaged	رسمعات وخدوش وتلف في الصبغ ومفتوح
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رسمعات وخدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سيء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	يوجد عواج في الاسطاب اكسل و دبل الامامي اليمين و وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات و وجوب تصفير فلانجات