



## تقرير فحص - Condition Report

KMHCT41DBJU098972 | Hyundai | Accent | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٢٠٠٠  
الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	8930
تاريخ الكشف	Check Date	8/23/2022
وقت الكشف	Check Time	1:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	8/23/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM

### معلومات المركبة | Car Details

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Accent
رقم الشاسي	Chassis No	KMHCT41DBJU098972
سنة الصنع	YEAR	2017
كم	KM	30095
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	GCC Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

### Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيء	bad	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	

### SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	1%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	3%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	84%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	85%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	68%


الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	71%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0

## فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	75%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	22%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1210

## فحص الشاسي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
رأس الشاسي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاسي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
الشاسي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاسي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	متضرر	damaged	



البدنة الخلفية	badna background	متضرر	damaged	
----------------	------------------	-------	---------	--



حوض السيارة	car basin	سليم	good	
-------------	-----------	------	------	--

رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good



## فحص الجزء السفلى | LOWER PART CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

## فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	
				
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad	
				
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	

## Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

## MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستدراق و صوت في رولات
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	يوجد بداية تبيخر في المحرك و وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	لم يتم فحص الكير بسبب حالة المحرك

## OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اوبد الاعطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	

## BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	35%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	

## BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	رسمات وخدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رسمات وخدوش
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رسمات وخدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رسمات وخدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رسمات وخدوش وتكحيل
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	( مصلح بدون صبغ ) بارد	fixing whit out paint	رسمات وخدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رسمات وخدوش ومعيير
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفى يمين	Right Rear Door	( مصلح بدون صبغ ) بارد	fixing whit out paint	رسمات وخدوش وتكحيل
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	متضرر / تكحيل
باب امامى يمين	Right Front Door	( مصلح بدون صبغ ) بارد	fixing whit out paint	رسمات وخدوش وتكحيل
جناح امامى يمين	Right Left fender	( مصلح بدون صبغ ) بارد	fixing whit out paint	رسمات وخدوش وتكحيل
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

## فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	متضرر	Damaged	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	

الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good
المرآيا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

### المصابيح الامامية و الخلفية | Headlights and taillights



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	يوجد عطل	There's a malfunction	مصباح البيلي لا يعمل
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي اليمين	Right headlight	جيد	good	

### فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

### ملاحظات اضافية | Additional Notes



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات