



Inspection Report - تقرير فحص

JTJHY00W7B4073701 | Lexus | LX-Series | 8 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٣٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	14578
تاريخ الكشف	Check Date	8/9/2023
وقت الكشف	Check Time	10:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	8/9/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	11:00 PM

Car Details | معلومات المركبة


الماركة	Makes	Lexus
الموديل	Model	LX-Series
رقم الشاسي	Chassis No	JTJHY00W7B4073701
سنة الصنع	YEAR	2011
كم	KM	183410
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	GCC Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	8
قوة الحصان	Horsepower	300 - 400 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج في 2021
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج في 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج في 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج في 2021

chassis check | فحص الشاسي




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	سيئ	bad	



حجر البيئة	Catalytic	سليم	good
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	نعم	Yes



تهريب زيت المكايح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	مصلح



Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	



درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
طبلة امامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable
رأس الروط الاليمين	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad



درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	سيئ	Bad



الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	سيئ	bad	



طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	سيئ	bad



عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	سيئ	bad
----------------------------	---------------	-----	-----




الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central


OBd | OBd ELECTRONIC FAULTS CHECK





المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعطل	Fault Found	خلل في حساس الامطار




الالكترونية المتلى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للعطل	Fault Found	
--------------------------	-------------------------	----------------	-------------	--



الالكترونية الاضواء electronic lights يوجد قيد عطل Fault Found خلل في الاضاءة الامامية وخلل في الشاشة الوسطية



نظام التعليق الهوائي air suspension لا يوجد قيد للعطل No Fault Found
 ABS-ASR-ESP ABS-ASR-ESP لا يوجد قيد للعطل No Fault Found
 مقود كهربائي Electrical Steering لا يوجد قيد للعطل No Fault Found
 الكترونية المكيف Air Condition يوجد قيد للعطل Fault Found خلل في بوابات التبريد الداخلية



الالكترونية ناقل الحركة Transmission Electronics لا يوجد قيد للعطل No Fault Found
 الوسائد الهوائية Airbags سليم good
 احزمة الامان Safety belts سليم good
 منظومة الرادار او الكامرات radar system لا يوجد قيد للعطل No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	75%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	






سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتلف بالصبغ ويوجد اثر اطلاق ناري وجراد
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل وتلف بالصبغ ونكراش
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش وتكحيل ونكراش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلي اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات وخدوش ونكراش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات وخدوش ونكراش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلي اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات وخدوش وتكحيل ونكراش

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	نحبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	جيد	good	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية وبالنس للاطارات