

Inspection Report - تقرير فحص

5NPLM4AGXMH052376 | Hyundai | Elantra | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	15530
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2023
وقت الكشف	Check Time	7:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	8:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Elantra
رقم الشاسي	Chassis No	5NPLM4AGXMH052376
سنة الصنع	YEAR	2021
كم	KM	57825
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2020
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (40% MIN.) فحص الهيئة الامامية	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	0%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (40% MIN.) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	4%
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (20% MIN.) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	78%

الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	78%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	83%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	79%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	65%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	27%
وزن السيارة	Vehicle Weight	(KG) وزن السيارة	Car Weight (KG)	1313

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاصي الامامي الايمن	right head of front chassis	ضرر بسيط	minor damage	



رأس الشاصي الامامي الايسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	


قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بإبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص المالصنة	Exhaust inspection	صداً	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الربوط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الربوط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	جيد	Good	
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	
حالة الكير	Transmission condition	جيد	good	

OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | OBD الاضطرابات الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية الملتي ميديا	Multi Media Electronics	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	



احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	71%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصفات خدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصفات خدوش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصفات خدوش تكحيل
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصفات خدوش تكحيل
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصفات خدوش

رصعات خدوش	Original	أصلي	Left Rear fender	جناح خلفي يسار
خدوش	Original	أصلي	Trunk	حقيبة السيارة
رصعات خدوش	Original	أصلي	Right Rear fender	جناح خلفي يمين
رصعات خدوش تكحيل	Original	أصلي	Right Rear Door	باب خلفي يمين
	Original	أصلي	right	التكئة العليا اليمين
	Original	أصلي	right	التكئة الوسطية اليمين
	Original	أصلي	right	الدواسة السفلى اليمين
رصعات خدوش	Original	أصلي	Right Front Door	باب امامي يمين
مصيوغ	Replaced with Original	مغير بقطعة اصلية	Right Left fender	جناح امامي يمين
	the test does not include the plastic parts	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	لايعمل	does not work	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	

ملاحظات إضافية | Additional Notes



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية ويلتص للاطارات