



Inspection Report - تقرير فحص

1C4RJFAG6EC285411 | Jeep | Grand Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	16104
تاريخ الكشف	Check Date	11/20/2023
وقت الكشف	Check Time	1:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	11/20/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Grand Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJFAG6EC285411
سنة الصنع	YEAR	2014
كم	KM	139285
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلة

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الأمامية	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	6%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	3%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	74%

الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	80%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	81%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	78%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.6
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	60%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	14%
وزن السيارة	Vehicle Weight	(KG) وزن السيارة	Car Weight (KG)	2255

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	متضرر	damaged	مصلح



قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
----------------------	------------------------	-----	------	--



قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good


LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	سيئ	Bad	



فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	نعم	Yes



تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالطة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	سيئ	bad	



طبله خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable
طبله خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
طبله خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبله خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحقاق و صوت خفيف في جزء الأعلى من المحرك و صوت في الرولات
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	مفتوح قيق الولفات و وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	


OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | OBD الاعطال الالكترونية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	يوجد خلل في المرايا الداخلية





الالكترونية الاضواء	electronic lights	يوجد قيد عطل	Fault Found	يوجد خلل في إلكترونيات الأضواء
---------------------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------------



الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعلطل	Fault Found	يوجد خلل في حساس الكام شفت والكترونيات الاتصال في وحده التحكم



الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	



احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	يوجد قيد للعلطل	Fault Found	يوجد خلل في الكامره

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	73%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	رصاصات خدوش وتلف في الصبغ
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
جناح امامي يسار	Left Front fender	مصبوغ و ممجنج	painted and pasted	مفتوح
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصاصات خدوش وتكحيل
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصاصات وخدوش وتكحيل
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصاصات وخدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصاصات وخدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصاصات وخدوش وتكحيل
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصاصات وخدوش وتكحيل ومغير
التكئة العليا اليمين	right	مصبوغ	painted	خدوش وتلف في صبغ
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	مصبوغ و ممجنج	painted and pasted	مفتوح
جناح امامي يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
فحص الزجاج Glass inspection				



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سيء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	يوجد ضعف في اغلاق المرايا
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	يوجد خلل في التحكم



زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	يوجد خلل في زر قفل الأبواب



المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	يوجد ضعف في اغلاق المرايا
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	متضرر	Damaged	



كشاف الضباب الایسر	Left fog light	یوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفی الایسر	Left taillight	جید	good	
المصباح الخلفی الایمن	Right back lamp	جید	good	
كشاف الضباب الایمن	Right Fog light	یوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الامامی الایمن	Right headlight	متضرر	Damaged	مصلح



Additional Notes | ملاحظات إضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزاتية و بلتص الأطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة