



Inspection Report - تقرير فحص

1C4RJHBG2N8541072 | Jeep | Grand Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	16486
تاريخ الكشف	Check Date	12/11/2023
وقت الكشف	Check Time	4:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	12/11/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Grand Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJHBG2N8541072
سنة الصنع	YEAR	2022
ميل	Mile	18012
اللون	COLOR	Other Color
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Hatchback
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP


Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	جيد	good	يوجد نقص استد تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	جيد	good	تاريخ الإنتاج 2022

الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	جيد	good	تاريخ الأتاج 2022
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	جيد	good	تاريخ الأتاج 2022

chassis check | فحص الشاصي




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
البينة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	سيئ	bad	



رأس الروط الاليسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	سيئ	Bad	



رأس الروط الاليسر	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	

طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	جيد	Good	
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	
حالة الكير	Transmission condition	جيد	good	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعلل	Fault Found	
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للعلل	Fault Found	يوجد خلل في فتح واغلاق وحساسات البوابة الخلفية



الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعلل	Fault Found	يوجد خلل في البطارية الثانوية



الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	يوجد ضرر في المقاعد الخلفية



الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	82%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدائمتو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدائمتو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



رصفات خدوش وصدا ومصلح بارد	damaged	متضرر	Roof	سقف
رصفات خدوش	damaged	متضرر	hood	غطاء المحرك
رصفات خدوش	Original	أصلي	Left Front fender	جناح امامي يسار
رصفات خدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Left Front Door	باب امامي يسار
رصفات خدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	left	التكئة اليسار العليا
	Original	أصلي	left	التكئة الوسطية اليسار
	Original	أصلي	left	الدواسة السفلى اليسار
رصفات خدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Left Rear Door	باب خلفي يسار
رصفات خدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Left Rear fender	جناح خلفي يسار
رصفات خدوش ومعيير	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Trunk	حقيبة السيارة
رصفات خدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Right Rear fender	جناح خلفي يمين
رصفات خدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Right Rear Door	باب خلفي يمين
	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	right	التكئة العليا اليمين
	Original	أصلي	right	التكئة الوسطية اليمين
	Original	أصلي	right	الدواسة السفلى اليمين
رصفات خدوش	Original	أصلي	Right Front Door	باب امامي يمين
رصفات خدوش	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Right Left fender	جناح امامي يمين
the test does not include the plastic parts الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل				
Important notes ملاحظة مهمة				

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سيء	bad	لا توجد ماسحة زجاج خلفية
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	متضرر	Damaged	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	

زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلنس الأпараты

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة