



Inspection Report - تقرير فحص

1C4RJHBG2N8553397 | Jeep | Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	17247
تاريخ الكشف	Check Date	1/25/2024
وقت الكشف	Check Time	9:00 AM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	1/25/2024
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	1:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJHBG2N8553397
سنة الصنع	YEAR	2022
كم	KM	15415
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	3 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	يوجد نقص استد تاريخ الإنتاج 2020
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2022





SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الأمامية	Front Set (MIN. 40%) --inferential value	1%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	5%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	75%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	76%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	80%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	85%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	60%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	30%
وزن السيارة	Vehicle Weight	(KG) وزن السيارة	Car Weight (KG)	2050

chassis check | فحص الشاصي




البدنة الامامية	front body	جيد	good
جسر امامي	front bridge	جيد	good
رأس الشاصي الامامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good
الشاصي الامامي اليسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي اليسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	مفتوح المشط
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------


طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable
الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	جيد	good	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	جيد	good	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	جيد	good	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	جيد	good	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	جيد	good	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	جيد	good	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	جيد	good	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	جيد	good	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	جيد	good	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	جيد	good	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	جيد	good	
الرباط الخلفي	back suspension	جيد	good	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	جيد	good	
الهاوزن الخلفي	back haowzen	جيد	good	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	جيد	Good	
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmisson condition	جيد	good	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | االاعطال الالكترونية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	
الكثرونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	يوجد خلل في حساس ضغط الأتارات الامامي اليمين و نظام الطوارئ



الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	يوجد خلل في البطارية التأتوية



الكثرونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	



احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	72%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصفات خدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	خدوش
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى	left	أصلي	Original	خدوش من الداخل

باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش وضرر بسيط
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	التكمة الامامية متضرر ومكحل من الاسفل
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	خدوش من الداخل ويوجد تصليح بارد وتكحيل في داير الجاملغ
باب امامي يمين	Right Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح
جناح امامي يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليسار	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليسار	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليسار	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	تحتاج الى صيانة	need maintenance	
بطانة السقف	Roof Liner	جيد	good	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسار	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسار	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسار	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل مبرانية و بلنص للإطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة