



## تقرير تاريخ السيارة™

نيسان باتفايندر 2022

اس ال

رقم التعريف:

5N1DR3CCXNC269784

عربة ذات 4 أبواب/أداة رياضية

فولت 24 V6 F DOHC لتر 3.5

الغازولين

4X الدفع بالعجلات الأمامية مع 4

ملصق النافذة الأصلي



عنوان العلامة التجارية: الإنقاذ



سجلات تاريخ الخدمة 3



كارفاكس 1-مركبة مالك



مركبة شخصية



سجلات مفصلة متاحة 13



آخر قراءة لعداد المسافات 3,460

والمتاح اعتبارًا من 5/5/24 الساعة 9:57:25 صباحًا CARFAX هذا فقط على المعلومات المقدمة إلى CARFAX يعتمد تقرير تاريخ مركبة بمعلومات أخرى حول هذه السيارة، بما في ذلك المشاكل. استخدم هذا التقرير كأداة مهمة، إلى جانب CARFAX ربما لم يتم إبلاغ (CDT). فحص السيارة واختبار القيادة، لاتخاذ قرار أفضل بشأن سيارتك المستعملة التالية.



## حادث / تاريخ الضرر

CARFAX لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى

حدث 1

30/04/2023

تم الإبلاغ عن  
الحادث: أضرار  
طفيفة

اصطدمت بجسر -  
أرضي


مقياس شدة الضرر



صغير

معتدل

شديد



الحدث 2

30/04/2023

تم الإبلاغ عن أضرار الاصطدام

بيعت في مزاد الإنقاذ -



## التاريخ الإضافي

CARFAX لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى

مالك 1

### خسارة كاملة

CARFAX لم يتم الإبلاغ عن خسارة إجمالية إلى

لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل

### أضرار هيكلية

بفحص هذه السيارة بواسطة متخصص في إصلاح التصادمات CARFAX توصي

لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل

### نشر الوسادة الهوائية

CARFAX لم يتم الإبلاغ عن أي انتشار للوسادة الهوائية إلى

لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل

### فحص عداد المسافات

لا إشارة لتراجع عداد المسافات

لم يتم الإشارة إلى أي مشاكل

### حادثة / ضرر

تم الإبلاغ عن الحادث: 30/04/2023. بيعت السيارة في مزاد DMV. تم الإبلاغ عن مشاكل في عنوان الإنقاذ: 30/04/2023.

أضرار فادحة

### استدعاء الشركة المصنعة

تحقق مع وكيل نيسان المعتمد لمعرفة أي استدعاءات مفتوحة

لم يتم الإبلاغ عن أي استدعاءات

### الضمان الأساسي

من المحتمل أن يتم إلغاء ضمان الشركة المصنعة الأصلي من قبل الشركة المصنعة

الضمان باطل



## تاريخ العنوان

مالك 1

### العلامات التجارية الضرر

إنقاذ | غير المرغوب فيه | أعيد بناؤها | نار | فيضان | حائل | ليمون

**يُحذَر**  
تم العثور على مشكلة

### ماركات عداد المسافات

عدد الكيلومترات غير الفعلي | يتجاوز الحدود الميكانيكية

لا مشكلة



بالولاية. هذه السيارة غير مؤهلة لضمان (DMV) **يُحذَر!** - تم الإبلاغ عن مشاكل خطيرة من قبل إدارة المركبات الآلية CARFAX. إعادة الشراء من



## تاريخ الملكية

ويقدر عدد أصحابها

مالك 1

سنة الشراء

2023

نوع المالك

شخصي


المدة المقدرة للملكية	شهور 5
مملوكة في الولايات/المقاطعات التالية	نيويورك، كونيتيكت
الأميال المقدرة المقطوعة سنويًا	---
آخر قراءة لعداد المسافات تم الإبلاغ عنها	3,460

## CARFAX التاريخ التفصيلي



مالك 1  
تاريخ الشراء:  
2023

مركبة شخصية

تاريخ	عدد الأميال	مصدر	تعليقات
لم يبلغ عنها		نيسان أمريكا الشمالية، وشركة	تم تصنيع السيارة وشحنها إلى الوكيل الأصلي  ملصق النافذة الأصلي
17/01/2023	14	البارون نيسان جرينفيل، نيويورك 516-621-2300 baronnissanofroslyn.com ★ 4.8 / 5.0 مراجعة تم التحقق 154 منها ❤️ 1,490 المفضلة للعملاء	مركبة معروضة للبيع
17/01/2023	3	نيويورك قسم المركبات الآلية ريدجفيلد، CT	تم إصدار التسجيل أو تجديده تحمل عنواناً أو مسجلة كمركبة شخصية - اجتاز فحص السلامة -
24/01/2023	3	البارون نيسان جرينفيل، نيويورك 516-621-2300 baronnissanofroslyn.com ★ 4.8 / 5.0 مراجعة تم التحقق 154 منها ❤️ 1,490 المفضلة للعملاء	تمت صيانة السيارة تم الانتهاء من التفتيش قبل التسليم -

25/03/2023	البارون نيسان جرينفيل، نيويورك 516-621-2300 baronnissanofroslyn.com	تم بيع السيارة
	★ 4.8 / 5.0 مراجعة تم التحقق منها 154 المفضلة للعملاء 1,490	
27/03/2023	البارون نيسان جرينفيل، نيويورك 516-621-2300 baronnissanofroslyn.com	تمت صيانة السيارة
	★ 4.8 / 5.0 مراجعة تم التحقق منها 154 المفضلة للعملاء 1,490	
04/03/2023	كونيتيكت قسم المركبات الآلية CT، ريدجفيلد	تم إصدار العنوان أو التسجيل - تم الإبلاغ عن المالك الأول - - تحمل عنواناً أو مسجلة كمرحلة شخصية - - تم الإبلاغ عن القرض أو الامتياز - - لون السيارة موضح باللون الأسود -
04/05/2023	مرفق الخدمة 1,054	تمت صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة -
21/04/2023	كونيتيكت قسم المركبات الآلية CT، ريدجفيلد العنوان #AA5140894	تم إصدار العنوان أو تحديثه - تم الإبلاغ عن القرض أو الامتياز - - لون السيارة موضح باللون الأسود -
30/04/2023	تقرير الضرر	تم الإبلاغ عن الحادث: أضرار طفيفة - اصطدمت بجسر أرضي - - الأضرار التي لحقت الجبهة اليمنى - - الضرر في الجبهة - - الضرر للخلف - - ضرر في الظهر الأيمن - - الأضرار التي لحقت الجانب الأيمن -



مقياس شدة الضرر



صغير


معتدل

شديد

موقع الضرر



## كارفاكس لديه الأفضل الحوادث والأضرار معلومة



30/04/202 3460  
3

تقرير الضرر



تم الإبلاغ عن أضرار الاصطدام  
بيعت في مزاد الإنقاذ -

29/06/202  
3

تقرير الضرر



تم إصدار شهادة/عنوان الإنقاذ

11/08/202  
3

مصدر المركبات

المركبة المصدرة من

نيويورك، نيويورك والمستوردة إلى -  
أم قصر، العراق -