



Inspection Report - تقرير فحص

5N1DR3CCXNC269784 | Nissan | Pathfinder | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	19209
تاريخ الكشف	Check Date	5/4/2024
وقت الكشف	Check Time	2:35 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	5/4/2024
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Nissan
الموديل	Model	Pathfinder
رقم الشاصي	Chassis No	5N1DR3CCXNC269784
سنة الصنع	YEAR	2022
كم	KM	5816
اللون	COLOR	Tan
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج في 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج في 2022
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج في 2022
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج في 2022

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الامامية	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	2%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	5%
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	75%


الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	77%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	78%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	76%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	76%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	20%

فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي اليسار	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	متضرر	damaged	ضرر في الفرمام مما



الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي اليسار	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	

لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	جيد	good	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	جيد	Good	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	جيد	Good	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	كيس المحرك متضرر



تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنتة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	متضرر



فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	جيد	good	
رأس الروط الاليسر	Outer Tire Rod End Left Side	جيد	good	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	جيد	Good	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	جيد	good	
رأس الروط الاليمين	Outer Tire Rod End Right Side	جيد	good	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	جيد	Good	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	جيد	good	
الرباط	sway bar	جيد	good	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	جيد	good	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	مفتوح
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	جيد	good	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	جيد	good	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	جيد	good	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	جيد	good	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	جيد	good	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	جيد	good	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	جيد	good	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	جيد	good	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	جيد	good	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	جيد	good	
الرباط الخلفي	back suspension	جيد	good	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	جيد	good	

فحص الميكانيك | MECHANISM CHECK




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	جيد	Good	
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	خلل في الاستحراق كيس المحرك مفتوح
حالة الكير	Transmisson condition	جيد	good	

OBd | OBd ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	يوجد قيد للعتل	Fault Found	يوجد خلل في الحساس الامامي اليسار



BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	80%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	


فحص الداينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--



سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش تلف في الصبغ
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف في الصبغ
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	معيير
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
جناح امامى يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

Glass inspection | فحص الزجاج



ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good
الزجاج الامامي	front glass	خدبات	scars
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليمين	right front door glass	سليم	good
زجاج الباب الخلفي اليمين	right rear right glass	سليم	good
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good
المرآيا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	جيد	good

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي اليمين	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وادارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزء منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسعدنا

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة