



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3KPF54ADXP598782 | Kia | Forte | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	33112
تاريخ الكشف	Check Date	3/15/2026
وقت الكشف	Check Time	1:42 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	3/15/2026
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 AM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Kia
الموديل	Model	Forte
رقم الشاسي	Chassis No	3KPF54ADXP598782
سنة الصنع	YEAR	2023
كم	KM	23905
حجم المحرك (CC)	Engine Capacity (CC)	1600
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2023

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلة

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	81%
الدبل الأمامي يسار	Left Front	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	83%


Suspension				
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	85%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	86%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	67%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	26%


فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي اليسار	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي اليسار	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	متضرر	damaged	مغير
البينة الخلفية	badna background	متضرر	damaged	متضرر و مصلح



حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	متضرر	damaged



الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

فحص الميكانيك | MECHANISM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق
حالة الكبر	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

OBD | OB D ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المتلى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	

مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
نظام التعليق الهوائي	air suspension	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
مقود كهربائي	Electrical Steering	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	74%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--





سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامى	front glass	سليم	good	
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامى الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفى الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفى	rear glass	سليم	good	

الزجاج المثلث الایسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي الایسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الایسر	left front door glass	سليم	good
المرایا الجانبية الایسر	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الایسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الایسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الایمن	Right back lamp	متضرر	Damaged	



المصباح الامامي الایمن	Right headlight	جيد	good
------------------------	-----------------	-----	------

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



وزارة التخطيط
الهيئة العراقية للاعتماد
IQAS

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية
وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - ساحة الواثق - شارع الجوازات - حي الوحدة - مقابل مستشفى العربي
العراق - بغداد - شارع 14 رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012
(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من 2025/12/9 الى 2027/12/8

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة


2023/9/24

لقد

أ.د. محمد علي تميم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التخطيط

عائدين
محمد أمين عمر

مدير عام الهيئة/ وكالة

	<p>استمارة مجال الاعتماد Scope of Accreditation form</p>	<p>نظام الاعتماد العراقي IQAS</p>
<p>Organization address: Iraq- Baghdad- Al-Wathiq Square - Passport Street - Al- Wahda District - Opposite Al- Arabi Hospital Iraq- Baghdad – 14th Ramadan street - before the Adhamiya bridge - entrance to Ali Al Saleh Street</p>	<p>Organization name: Al-Basha Experts Company for Planning, Managing Public Auctions, Inspection and Trade Automotive</p>	<p>Accreditation no.: IB 022</p>
<p>Signature:  Mohammed Ayden Omar Director General of IQAS</p>	<p>Accreditation is valid: From 9/12/2025 To 8/12/2027</p>	<p>Issue no.: 002</p>

Inspection field	Materials/Products	Type of Inspection	Reference to Standardized Method
Vehicles sector	<ul style="list-style-type: none"> - Car details - Tire condition - Suspension system check - Brake system check - Chassis check - Check the front suspension system - Check the rear suspension system - Mechanism check - OBD electronic faults check - Battery check - Body and paint check - Glass inspection - Headlights and taillights - Inspection of the cooling and heating system - Additional notes 	Periodic and thorough inspection	GSO 971-1:2020

Handwritten mark or signature at the top center of the page.