



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4RJFBG3KC568990 | Jeep | GLADIATOR | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	33898
تاريخ الكشف	Check Date	5/15/2026
وقت الكشف	Check Time	12:51 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	5/15/2026
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	GLADIATOR
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJFBG3KC568990
سنة الصنع	YEAR	2019
ميل	Mile	75889
حجم المحرك (CC)	Engine Capacity (CC)	3600
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	المحرك مغير و خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	مفتوح براغي الدايير كير و الكيس

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش نكراش تلف اثر حالوب جراد
غطاء المحرك	hood	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكجيل تلف نكراش اثر حالوب
جناح امامى يسار	Left Front fender	مصبوغ و معمجن	painted and pasted	مفتوح
باب امامى يسار	Left Front Door	مصبوغ و معمجن	painted and pasted	متضرر من الداخل مفتوح
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصعات خدوش تكجيل تلف نكراش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	مصبوغ و معمجن	painted and pasted	من الداخل
باب خلفى يسار	Left Rear	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ مصلح بارد

	Door			
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	رصعات خدوش نكراش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	متضرر رصعات خدوش تكحيل نكراش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش
التكئة العليا اليمين	right	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل تلف نكراش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش
جناح امامى يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بان:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - ساحة الواثق - شارع الجوازات - حي الوحدة - مقابل مستشفى العربي
العراق - بغداد - شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012
(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من 2025/12/9 الى 2027/12/8

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

2023/9/24

لقد

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

محلين

محمد أيمن عمر

مدير عام الهيئة/ وكالة

	<p>استمارة مجال الاعتماد Scope of Accreditation form</p>	<p>نظام الاعتماد العراقي IQAS</p>
<p>Organization address: Iraq- Baghdad- Al-Wathiq Square - Passport Street - Al- Wahda District - Opposite Al- Arabi Hospital Iraq- Baghdad – 14th Ramadan street - before the Adhamiya bridge - entrance to Ali Al Saleh Street</p>	<p>Organization name: Al-Basha Experts Company for Planning, Managing Public Auctions, Inspection and Trade Automotive</p>	<p>Accreditation no.: IB 022</p>
<p>Signature:  Mohammed Ayden Omar Director General of IQAS</p>	<p>Accreditation is valid: From 9/12/2025 To 8/12/2027</p>	<p>Issue no.: 002</p>

Inspection field	Materials/Products	Type of Inspection	Reference to Standardized Method
Vehicles sector	<ul style="list-style-type: none"> - Car details - Tire condition - Suspension system check - Brake system check - Chassis check - Check the front suspension system - Check the rear suspension system - Mechanism check - OBD electronic faults check - Battery check - Body and paint check - Glass inspection - Headlights and taillights - Inspection of the cooling and heating system - Additional notes 	Periodic and thorough inspection	GSO 971-1:2020

